

Białystok, dnia 23.04.2024 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU  
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A  
tel./fax (085) 73-25-091  
tel. centr. 73-25-236

Komunalny Zakład Budżetowy  
w Supraślu  
ul. Zielona 5  
16-030 Supraśl

HK.903.214.2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje w załączeniu komunikat o niewłaściwej jakości wody w wodociągu Supraśl. Powyższy komunikat należy umieścić na stronie internetowej Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu oraz Urzędu Miejskiego w Supraślu.

Sposób upowszechnienia komunikatu powinien umożliwić bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru dla którego wydano komunikat.

W załączeniu:

1. Komunikat

Otrzymuje:

1. Burmistrz Supraśla

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO  
POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Białymstoku

*Urszula Potowianiuk*

Białystok, 23.04.2024 r.


## KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody pobranej dnia 03.04.2024 r. z wodociągu Supraśl w punkcie poboru stacja uzdatniania wody zaopatrującego miejscowość: Supraśl stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie: żelaza - 208  $\mu\text{g/l}$ . Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) zaleca się, aby żelazo nie przekraczało 200  $\mu\text{g/l}$ .

Powyższa wartość żelaza wpływa na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody (może pogarszać wygląd i smak wody).

Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO  
POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Białymstoku

*Urszula Potwianiuk*

Białystok, dnia 23.04.2024 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU  
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A  
tel./fax (085) 73-25-091  
tel. centr. 73-25-236

Komunalny Zakład Budżetowy  
w Supraślu  
ul. Zielona 5  
16-030 Supraśl

HK.903.214.2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w dniu 22.04.2024 r. otrzymał wyniki badań próbki wody pobranej dnia 03.04.2024 r. z wodociągu Supraśl, w punkcie poboru stacja uzdatniania wody w ramach kontroli wewnętrznej.

Badanie laboratoryjne wody wykonane przez Laboratorium Badawcze J. S. Hamilton POLAND Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia wykazało przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie żelaza - 208 µg/l (sprawozdanie z badań nr 188777/24/SOK z dnia 18.04.2024 r.)

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C w tabeli 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wartość żelaza nie powinna przekraczać 200 µg/l.

Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu, ul. Zielona 5, 16-030 Supraśl na podstawie § 6 pkt. 3 ww. rozporządzenia ma obowiązek ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności z wymaganiami oraz prowadzenia działań naprawczych.

Zgodnie z § 26 ustęp 3 ww. rozporządzenia Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu, ul. Zielona 5, 16-030 Supraśl ma również obowiązek przekazania odbiorcom wody pisemnej informacji o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Supraśla

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO  
POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Białymstoku

*Urszula Potowianuk*